

令和6年1月11日  
北陸地方整備局河川部  
石川県土木部


## 輪島市の河道埋塞箇所への工事に着手します

### ～ 能登半島地震における河川・砂防にかかるTEC-FORCE活動～

能登半島地震による土砂災害が発生しており、現時点で現地確認が出来る箇所のうち規模の大きい輪島市<sup>くまのまち</sup>熊野町の河道埋塞状況等については、1月2日よりヘリ調査、現地調査、ドローン調査等の技術的支援を行ってきました。

このたび、<sup>かわらだ</sup>11日より河原田川(熊野町)の河道埋塞箇所について工事に着手しましたのでお知らせします。

輪島市熊野町におけるTEC-FORCEの活動状況・現地作業状況等については別紙を参照ください。



位置図

地理院地図

同時発表記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
新潟県政記者クラブ  
富山県政記者クラブ  
石川県政記者クラブ  
福島県政記者クラブ  
長野市政記者クラブ  
長野県庁会見場  
山形県政記者クラブ

#### <問い合わせ窓口>

国土交通省北陸地方整備局 河川部  
河川調査官 田村 利晶  
石川県土木部河川課長 越井 信行  
石川県土木部砂防課長 西道 正浩

[電話025-370-6767]

[電話076-225-1736]

[電話076-225-1751]

# 令和6年能登半島地震 土砂崩壊による河道埋塞状況【河原田川】

令和6年1月11日時点

- 1月2日 TEC-FORCE(被災状況調査班(ヘリ調査))により、河原田川の河道埋塞・越流状況を確認
- 1月3日 TEC-FORCE(被災状況調査班(河川調査))により、現地調査を実施
- 1月4日 TEC-FORCE(被災状況調査班(砂防調査))により、ドローン調査を実施
- 1月11日 TEC-FORCEの被災状況調査による詳細な現場条件等の情報を踏まえ、日建連が現場作業に着手



# 令和6年能登半島地震 土砂崩壊による河道埋塞状況【河原田川】

1月2日 ヘリ調査状況



1月4日 ドローン調査状況



1月3日 現地確認状況



県道1号から撮影

