

信濃川の堤防及び護岸の損傷箇所の緊急復旧工事に 着手します。(第1報)

1月1日16時10分に石川県能登地方で発生した地震により、信濃川左岸2.0k付近（新潟市西区平島地先）の堤防の一部に沈下が発生し、護岸にも損傷が確認されました。

信濃川下流河川事務所では緊急復旧工事に着手します。

1. 地震の概要

- ・発生日時:令和6年1月1日(月) 16時10分
- ・震源:石川県能登半島
- ・震度:被災箇所付近の震度 5強

2. 緊急復旧箇所の概要

被災概要:左岸2.0k付近(新潟市西区平島地先)で堤防沈下
(長さ約15m、深さ約1m)及び護岸の損傷

復旧内容:堤防及び護岸の復旧

着手時間:1月2日(火)19時(予定)

3. 信濃川下流河川事務所の体制

1月2日(火)15時 非常体制(地震)

同時記者発表クラブ
新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
新潟市政記者クラブ
新潟新市政記者クラブ

【問い合わせ先】
国土交通省北陸地方整備局
信濃川下流河川事務所
副所長(技術)北沢 茂樹
TEL(025)266-7131 FAX(025)266-7105

左岸 2.0 k 付近
(新潟市西区平島地先)

平面図

